







適切なAFMパラメータ設定の目安

イメージングスピード - 探針速度



PゲインとIゲイン



励振セットポイント (タッピング/AC モード)

